



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
"I. FLORIO - SAN LORENZO"**

Via Filippo Di Giovanni, 88 - 90146 - Palermo
TEL / FAX 091 6881777 www.icfloriosanlorenzo.edu.it
C.F. 80017320823 PAIC8AX007
e-mail: PAIC8AX007@istruzione.it PAIC8AX007@pec.istruzione.it



Prot. (vedi Segnatura), del 17.02.2026

Oggetto: Interdizione alla sosta e al transito della zona sottostante i balconi del prospetto del plesso San Lorenzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** L'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 sui poteri amministrativi e gestionali del Dirigente scolastico;
- VISTO** Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** Che i balconi del piano primo del prospetto del plesso San Lorenzo risultano crepati con rischio di distacco di intonaco;
- CONSIDERATO** Che quanto indicato può causare situazioni di pericolo e danno a quanti possano attraversare o sostare gli spazi sottostanti i suddetti balconi;

DISPONE

L'interdizione alla sosta e al transito della zona sottostante i balconi del prospetto del plesso San Lorenzo;

La chiusura dell'ingresso laterale che conduce alle aule della scuola dell'Infanzia;

L'ingresso degli alunni della scuola dell'Infanzia, afferente all'I.C. Leonardo Sciascia dal portone principale dopo l'ingresso degli alunni dell'I.C. Ignazio Florio San Lorenzo;

E' autorizzato a percorrere e sostare gli spazi interdetti esclusivamente il personale tecnico della ditta incaricata dell'intervento di manutenzione.

**Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

All'Utenza
Al Personale tutto
Al Dsga
Ai Fiduciari del plesso "San Lorenzo"
Al Dirigente scolastico dell'I.C. L. Sciascia
Al sito web dell'I.S.
e p.c.
Al R.S.P.P. Ing. G. Bolignari